Produktdatenblatt

ESD-Sweatjacke mit Reißverschluss, grau, XS bis 5XL

DE | 2026-11-12



Artikelnummern: 9 Varianten, siehe Tabelle

Graue ESD-Sweatjacke mit Reißverschluss, erhältlich von XS bis 5XL. Sie lässt sich schnell an- und ausziehen und dient als Oberbekleidung für Mitarbeitende in ESD-Schutzzonen.

Beschreibung

Die graue Sweatjacke mit Zip passt zu Teams, die ihre Kleidung im Lauf des Tages häufig an Raum und Tätigkeit anpassen.

Der Reißverschluss erleichtert den Wechsel zwischen Räumen mit unterschiedlicher Temperatur: offen getragen in warmer Umgebung, geschlossen im kühleren Lager. Anders als ein Pullover wird die Jacke nicht über den Kopf gezogen, sodass sie sich auch am Arbeitsplatz rasch öffnen lässt.

Die Größenspanne von XS bis 5XL deckt gemischte Teams ab. Grau wirkt neutral, hebt sich von schwarzen Kitteln ab und erlaubt es, ESD-Personal oder Besuchende optisch von der übrigen Belegschaft zu unterscheiden.

Angaben zu Material, Flächengewicht, Oberflächenwiderstand und Pflege dieses Artikels liegen uns nicht vor. Wir klären sie auf Anfrage und nennen sie Ihnen mit dem Angebot.

Typische Einsatzbereiche

- Elektronikfertigung und Montage
- Lager und Versand von ESD-Bauteilen
- Service- und Reparaturwerkstätten
- Besucher- und Schulungsbereiche der EPA
- Wareneingang mit Wechsel zwischen Hallen und Büro

Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten

- Größe: Die Jacke gibt es von XS bis 5XL; wählen Sie so, dass sie nicht über das Handgelenk rutscht.
- Verschluss: Ein Reißverschluss erlaubt schnelles Öffnen ohne Ausziehen.
- Farbe: Grau eignet sich für gemischte Teams und Besucherkleidung.
- Kombination: Prüfen Sie, welche ESD-Shirts darunter getragen werden.
- Datenlage: Material und Messwerte klären Sie mit uns vor der Bestellung.

Sweatjacke in der EPA: Was zählt neben dem Reißverschluss?

Eine Jacke mit Reißverschluss wird im Lauf des Tages häufig geöffnet und geschlossen, und jede Bewegung reibt Kleidungsschichten aneinander. Diese Reibung ist der klassische Weg zur triboelektrischen Aufladung. Wichtig ist deshalb, dass die Oberbekleidung zum ESD-Konzept der Schutzzone passt und nicht als isolierende Schicht über dem Körper liegt.

Die Person selbst wird nicht über die Jacke geerdet, sondern über Handgelenkband oder Fersenband in Verbindung mit einem ableitfähigen Boden. Wer die Jacke in der EPA auszieht und über den Stuhl hängt oder auf die Arbeitsfläche legt, bringt einen möglicherweise geladenen Gegenstand in die Nähe von Baugruppen; durch Influenz genügt schon die Nähe. Eine feste Ablage außerhalb der Arbeitsfläche gehört daher zur guten Praxis.

Technische Angaben

Varianten	9 (Artikelnummern siehe Tabelle)
Bezug	auf Anfrage, Angebot mit Preis und Verpackungseinheit

Hinweise zum Einsatz

Achten Sie darauf, dass die Jacke im Arbeitsbereich die darunterliegende Kleidung möglichst abdeckt. Die Erdung der Person erfolgt über Armband oder ESD-Schuhe auf ableitfähigem Boden, nicht über die Jacke. Bewahren Sie die Jacke außerhalb der Arbeitsfläche auf und prüfen Sie die Personenerdung regelmäßig mit dem Prüfgerät.

Häufige Fragen

Passend dazu: ESD-Sweatshirts & Jacken · Alle ESD-Artikel · ESD-Grundlagen

Datenblatt ansehen (Webseite, Deutsch)

Varianten

Größe	Artikelnummer
XS	DSWL91713
S	DSWL91714
M	DSWL91715
L	DSWL91716
XL	DSWL91717
XXL	DSWL91718
3XL	DSWL91719
4XL	DSWL91720
5XL	DSWL91721

Aus den Produktangaben erstellt. Dieses Datenblatt ersetzt kein Prüfzeugnis. Maßgeblich sind die Originalunterlagen.